

通信テスト記録用紙

実施日 2023年 11月 10日

時間 10:00~12:00

支部クラブ局名 **泉区役所クラブ**

横浜市役所クラブ JR1YWC

周波数	オペレータ	相手局 (RSLレポート)																		
		横浜 市役所 クラブ局	鶴見 区役所 クラブ局	神奈川 区役所 クラブ局	西 区役所 クラブ局	中 区役所 クラブ局	南 区役所 クラブ局	保土ヶ谷区 役所 クラブ局	磯子 区役所 クラブ局	金沢 区役所 クラブ局	港北 区役所 クラブ局	戸塚 区役所 クラブ局	港南 区役所 クラブ局	旭 区役所 クラブ局	緑 区役所 クラブ局	瀬谷 区役所 クラブ局	栄 区役所 クラブ局	泉 区役所 クラブ局	青葉 区役所 クラブ局	都筑 区役所 クラブ局
		JR1YWC	JR1YWD	JR1YWE	JR1YWF	JR1YWG	JR1YWH	JR1YWJ	JR1YWL	JR1YWM	JR1YWN	JR1YWP	JR1YWI	JR1YWK	JR1YWO	JR1YWQ	JL1YIB	JL1YIC	JO1YTS	JO1YEV
430MHz	JF1XBQ 川畑	55	X	54	54	54	59	NM	NM	41	52	59	59	59	52	59	57		52	59
144MHz	JF1XBQ 川畑	59	X	51	59	59	59	NM	42	41	53	42	59	59	59	59	59		58	59
1200MHz	JF1XBQ 川畑	NM	X	53	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	52	31	59	NM	NM	NM		NM	31
備考			QRV 無し																	

NM: 信号が受信できない

無線機の状況

無線機	周波数		測定		設備の状況	備考
	周波数帯	測定周波数 (MHz)	送信出力 (W)	VSWR		
FT897DS	430Mhz	438.68	20	1.7	同軸ケーブルやアンテナの状況を目視で確認できる範囲で気が付いたことを記入してください。作業では安全を最優先にして確認してください。	スタンドマイクのPTTボタンに引っ掛かりが有るため、持ち帰り修理(可能)した。
FT897DS	145Mhz	145.68	20	1.7		
ID-1	1200Mhz	未測定				

* 測定は無線機内蔵のメーター指示または無線機とアンテナにつながっている同軸ケーブル間にSWR計を繋いだ結果を記録してください。その他専用の測定器を使用した結果でも構いません。